

Утверждаю
Директор филиала №5
ООО «РН-Востокнефтепродукт»
А.А. Жулёв
«29» 04 2021 г.

АКТ
обследования табло информационного на
АЗС №504 филиала № 5 ООО «РН-Востокнефтепродукт»

«29» 04 2021 г.

г. Южно – Сахалинск

В связи с установкой на АЗС №504 новой ценовой панели со светящейся дугой и проведением демонтажных работ старого информационного табло на АЗС №504, а также с целью определения технического состояния и возможности дальнейшего использования табло информационного Инв. № АУ006894 2007г. выпуска, была создана комиссия в составе:

Председателя:	Начальника ПТО филиала № 5	Сметанина А.В.
Членов комиссии:	Главного специалиста ПТО	Трофимцова С.В.
	Ведущего инженера энергетика	Ряшенцева И.А.

29.04.2021 г. комиссия провела проверку оборудования и его отдельных элементов, для определения дальнейшего использования табло информационного с АЗС №504 в результате чего установлено следующее:

1. Обнаружены повсеместные вмятины облицовочных элементов, отсутствует герметичные примыкания панелей в результате чего во внутрь табло попадает влага, вызывая коррозию несущей конструкции.


2. Блинкерные элементы, указывающие цену продукта, имеют коррозию, что не дает возможность переключения блинкеров, из-за чего информация о цене отражается не корректно.

3. Электрические элементы (дрессели, стартеры, люминесцентные лампы, патроны к ним) пришли в негодность из-за попадания влаги (дождевых осадков).

4. Табло информационное Инв. №АУ006894 морально и физически устарело, находится в неисправном техническом состоянии, ремонт которого не целесообразен. Дальнейшее использование на объектах Общества не представляется возможным.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Сметанин А.В.

Трофимцов С.В.

Ряшенцев И.А.