

Утверждаю
Директор филиала №5
ООО «РН-Востокнефтепродукт»
А.А. Жулёв
«29» _____ 2021 г.

АКТ

обследования стелы информационной находящейся на
складе филиала № 5 ООО «РН-Востокнефтепродукт»

«29» сч 2021 г.

г. Корсаков

В целях определения технического состояния и возможности дальнейшего использования стелы информационной Инв. № АУ009308 2007г. выпуска, была создана комиссия в составе:

Председателя:	Начальника ПТО филиала № 5	Сметанина А.В.
Членов комиссии:	Главного специалиста ПТО	Трофимцова С.В.
	Ведущего инженера энергетика	Ряшенцева И.А.

29.04.2021 г. комиссия провела проверку оборудования и его отдельных элементов, для определения дальнейшего использования стелы информационной, находящейся на хранении на складе филиала, в результате чего установлено следующее:


1. Обнаружены повсеместные вмятины облицовочных элементов, отсутствует герметичные примыкания панелей в результате чего во внутрь табло попадает влага, вызывая коррозию несущей конструкции.

2. Электрические элементы (дрессели, стартеры, люминесцентные лампы, патроны к ним) пришли в негодность из-за попадания влаги (дождевых осадков).

3. Стела информационная Инв. № АУ009308 морально и физически устарела, находится в неисправном техническом состоянии, ремонт которой не целесообразен. Дальнейшее использование на объектах Общества не представляется возможным.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

	Сметанин А.В.
	Трофимцов С.В.
	Ряшенцев И.А.